



DataSheet

P-15 XTRA

All-In-One SCHLEIFPASTE

Ein Produkt in Kombination mit zwei Schwämmen liefert ein ultimatives Ergebnis an Kratzerbeseitigung und Hochglanz

Herausragende Performance:

P-15 XTRA ist eine „all in one“ Schleifpaste mit der neuen einzigartigen DRA - (Dynamic response Abrasion) Technologie.

Eingearbeitete DRA-Mikro-Präzisionsoxide ermöglichen schnelles und einfaches Entfernen von Lackunebenheiten, Kratzer, Schleifspuren und Oxidationen und liefern dabei sogar ein Hochglanzfinish.

Optimales Auspolieren von Kratzern und ein perfektes Finish:

Das Gleitmittelsystem im P-15 XTRA ermöglichen eine längere Verarbeitungszeit ohne auszutrocknen. Dies - in Kombination mit der einmaligen DRA-Technologie- ermöglicht dem Anwender mit unterschiedlichen Polierpads das gewünschte Level an Cut und Glanz auf Lack und Gelcoat zu erzielen.

Für beste Ergebnisse:

In Kombination mit:

XC-15 Mikrowollpad - Hoher Abtrag
P-15 Weißer Schwamm - mittlerer Abtrag
P-30 Oranger Schwamm - Schleifspuren
Speed Poliermaschine: ca. 1500-RPM (frei laufend)

Ohne Füllstoffe:

P-15 XTRA bietet eine saubere und einfache Verarbeitung und enthält keine Füllstoffe. Kratzer werden dauerhaft entfernt.

Anwendungsgebiet: Alle Automotive- und Marine-Lacksysteme inklusive HS, MS, infrarot und anderer ausgehärteten Lacke, 1- und 2-Komponenten-Lacke, Acryl-, Zellulose-, synthetische Lacke, OEM-Finish sowie Lacke auf Wasserbasis und Klarlacke.

Sicher: Ammoniak- und silikonfrei – überlackierbar! Nicht flammbar!

Anwendung :

Hinweis 1: Nicht übermäßig Produkt verwenden.

Hinweis 2: Auf weichem oder empfindlichen Lack oder falls Hitzeaufbau zum Problem werden kann, hilft Wassernebel, Lackschäden zu vermeiden - besonders beim Einsatz **neuer Polierschwämme** . trotzdem sollte unnötige Zugabe von Wasser vermieden werden.

Hinweis 3: Wurde das neue Pad mit Wasser aktiviert und Produkt darauf aufgetragen, muss keine weitere Wasserzugabe erfolgen.

1. Kleine Mengen an P-15 XTRA auf die Lackoberflächen auftragen (nur kleinste Mengen auf der zu bearbeitenden Fläche auftragen).
2. Die Oberfläche solange mit mittlerem Druck bearbeiten, bis die Kratzer und Unebenheiten entfernt sind.
3. Den Druck reduzieren, wodurch sich der Polierschwamm freier bewegen kann und den Poliervorgang beginnt.
4. Anschließend alle Polierreste mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen und die Oberfläche polieren.
5. Schritt 1 bis 3 wiederholen, falls noch nicht alle Unebenheiten entfernt wurden.
6. **Zum Entfernen von Schleifspuren und für perfekten Glanz sollte P-15 XTRA mit dem orangen P30 Polierschwamm (#90024) verwendet werden.**